

## استغلال المياه الجوفية في واحات الصحراء الغربية بمصر

( مع الإشارة بوجه خاص الى الواحات الخارجة والداخلة )

للدكتور نبيل سيد امبابي \*

مقدمة :

تعتبر الصحراء الغربية أكبر أقاليم مصر، حيث أنها تشغل حوالى  $\frac{2}{3}$  مساحة مصر البالغ قدرها مليون كيلو متر مربع تقريبا ( شكل ١ ) . وتنفرد هذه الصحراء بعدة ظاهرات طبيعية تجعلها مميزة عن بقية أقاليم مصر الأخرى . وبطبيعة الحال ، ليس هذا المقال مجال مناقشة الخصائص التفصيلية لهذه الظاهرات ، ولكن سوف نوجز منها ما يؤثر على استغلال المياه الجوفية في منخفضات هذه الصحراء .

والجفاف الشديد هو سمة رئيسية من سمات الصحراء الغربية وذلك اذا استثنينا الشريط الساحلى الشمالى ، حيث يلاحظ من الجدول رقم (١) اختلافا كبيرا فى معامل الجفاف (Wallen, 1967, p. 370) بين محطات الساحل الشمالى وبين جميع المحطات التى تقع الى الجنوب منه . وقد تتج هذا الجفاف الشديد من ارتفاع درجة الحرارة وندرة التساقط ، مما أدى الى الاعتقاد الكلى على المياه الجوفية لقيام أى نشاط بشرى فى هذه الصحراء

وتتكون الصحراء الغربية من هضاب شاسعة ومنخفضات كبيرة . وترتفع هذه الهضاب ٣٠٠ - ٥٠٠ متر فوق منسوب سطح البحر ، وهى من الجنوب الى الشمال : هضبة الجلف الكبير ، والهضبة الايوسينية فى الوسط ، وهضبة مرمريكا فى الشمال . وتستد سطوح الهضاب عدة مئات من الكيلو مترات فى معظم الاتجاهات ، كما تتميز سطوحها بالانحدارات

\* استاذ الجغرافيا المساعد بجامعة عين شمس .

الخفيفة فيما عدا سفوح بعض الاشكال الصغيرة التي تنتثر عليها مثل التلال المنعزلة .



شكل ( ١ ) منخفضات الصحراء الغربية

وتحصر الهضاب فيما بينها منخفضات الصحراء الغربية الشهيرة وهي :  
الداخلة - الخارجة - الفرافرة - البحرية - الفيوم - وادي النطرون -  
القطارة - سيوة وتنخفض قيعان هذه المنخفضات حوالي ٢٠٠ متر عن  
منسوب سطوح الهضاب المجاورة التي تطل عليها بواسطة جروف شديدة

الانحدار من أكثر من جانب أو من جميع الجوانب • وتمثل هذه المنخفضات مناطق تصريف داخلي ليس لها أدنى اتصال بالبحر • وفيما عدا منخفض القطارة الذي لا يوجد به أى نوع من الاستقرار البشرى ، ومنخفض الفيوم الذي تعتمد فيه الحياة على مياه النيل ، يعتمد الاستقرار البشرى في بقية المنخفضات على المياه الجوفية التي تتدفق في قيعان المنخفضات والتي أدت الى نشأة الواحات المصرية •

جدول رقم ( ١ )

معامل الجفاف في الصحراء الغربية بمصر

مخطط	متوسط الحرارة العظمى لأدفا الشهور (١) ( مئوية )	متوسط الحرارة الصغرى لأبرد الشهور (٢) ( مئوية )	معدل المطر السنوى السنوى (٣) ( ملليمتر )	معامل الجفاف $\frac{3}{(2+1)(2-1)}$
السلوم	٣١.٠	٨.٩	١١٩.٧	١٣.٥
سيدى برانى	٢٩.١	٨.٢	١٣٨.٥	١٧.٨
مرسى مطروح	٢٩.٩	٨.١	١٤٤.١	١٨.٢
الضبعة	٣٠.٠	٧.٠	١٤٢.٦	١٦.٧
الأسكندرية	٢٦.٧	٩.٣	١٩٢.١	٣٠.٧
رشيد	٣٠.٢	١١.١	١٦٠.٠	٢٠.٣
وادي النظرون	٣٦.٦	٧.٣	٥٣.٧	٤.٢
القاهرة	٣٥.٤	٨.٦	٢٣.٨	٢.٠
سيوه	٣٨.٠	١١.٩	٩.٩	٠.٨
البحرية	٣٦.٨	٤.٧	٤.٣	٠.٣
الفرافرة	٣٧.٦	٣.٩	١.٩	٠.١
الداخلة	٣٨.٦	٤.٤	٠.٧	٠.٠٤
الخارجة	٣٩.٤	٥.٩	١.٣	٠.٠٨

المراجع Climatological Normals for U.A.R. up to 1960, Meteorological Dept. of Egypt, Cairo, 1968.

✻ معامل الجفاف ل Emberger

وتنشر الارسابات الرملية في أجزاء متفرقة من الصحراء الغربية ، ولكنها تغطي في مجسوعها ما يقرب من ١٠ مساحة هذه الصحراء ، وهي تتخذ ثلاثة أشكال :

١ - الكثبان الرملية ، والنوع السائد منها هو الكثبان الطولية التي تمتد من عدة عشرات الى عدة مئات من الكيلو مترات في اتجاه شمالي جنوبي تقريبا ، مثل غرد أبو محرك الذي يبلغ طوله حوالي ٥٠٠ كم ابتداء من الطرف الشمالي الشرقي لمنخفض البحرية حتى المدخل الشمالي لمنخفض الخارجة . وعندما يدخل غرد أبو محرك منخفض الخارجة يتحلل الى عدة نطاقات فرعية من الكثبان الهلالية . والشكل الهلالي هو النوع الثاني من الكثبان السائدة في الصحراء الغربية خصوصا في المنخفضات ، وأهم ما يتميز به هذا النوع من الكثبان أنه يتحرك في اتجاه هبوب الرياح السائدة وهو الاتجاه الجنوبي مما يهدد أى نشاط بشرى يقع في مناطق تحركها .

٢ - بحار الرمال ، وهي عبارة عن اصقاع شاسعة من تجمعات الرمال ، وأهمها بحر الرمال الأعظم الذي يمتد من جنوبي منخفض سيوة حتى الحدود الشمالية تقريبا لهضبة الجلف الكبير ، وكذلك بحر الرمال الذي يمتد من جنوبي منخفض الفرافرة الى أن يدخل منخفض الداخلة حيث يتحلل الى نطاقات من الكثبان الهلالية .

٣ - الغطاءات الرملية ، وهي عبارة عن طبقة رقيقة من الرمال يتراوح سسكها بين ٢٠ ، ٤٠ سنتيمتر ، وهي تغطي بعض السطوح المستوية في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية وفي قيعان المنخفضات .

وتحتوى مكونات الحجر الرملى الثوبى التي تمتد تحت كل الصحراء الغربية على طبقات صخرية مائية Aquifers على أعماق مختلفة من سطح الارض . وقد استغلت مياه بعض هذه الطبقات خصوصا القريب منها من سطح الارض منذ فترة طويلة في بعض المنخفضات وأدت الى نشأة الواحات بها . ومنذ استغلال هذه المياه الجوفية في الأغراض الزراعية ظهرت عدة مشاكل أمكن التغلب على بعضها ولم يتم التغلب على البعض الآخر ، ولكن

ازدادت حدة هذه المشاكل وظهرت مشاكل جديدة مع المحاولات الحديثة وعلى وجه الخصوص منذ عام ١٩٦٠ مع بداية مشروع الوادى الجديد لاستزراع مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة فى شكل مزارع واسعة فى قيعان المنخفضات ، وبالتالى استغلال كميات أكبر من المياه الجوفية عن طريق حفر آبار جديدة فى الطبقات المائية العميقة .

وهناك دراسات سابقة تناولت جوانب عديدة للمياه الجوفية فى الصحراء الغربية بمصر ( أنظر قائمة المراجع ) وقد تطرق بعضها لمشكلة أو أكثر من مشاكل الاستغلال ، ولكن لا توجد دراسة كان الهدف منها هو معالجة مشاكل الاستغلال واقتراح حلول لها أو لبعض منها ، وهذا هو هدف هذا المقال .

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ، سوف نعرض باختصار - فى البداية - للخصائص الجيولوجية والهيدرولوجية لمكونات الحجر الرملى النوبى الذى يحتوى على الطبقات الصخرية المائية ، ونبتة عن مشروع الوادى الجديد فى منخفضات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية دسيوة وهو المشروع الذى كان يهدف الى استزراع مساحات كبيرة فى هذه المنخفضات عن طريق استغلال كميات أكبر من المياه الجوفية المخترنة فى الطبقات المائية العميقة . ولذلك سوف ينقسم هذا المقال الى ثلاثة أجزاء رئيسية وهى :

أولا - الخصائص الجيولوجية والهيدرولوجية لمكونات الحجر الرملى النوبى .


ثانيا - نبتة عن مشروع الوادى الجديد .

ثالثا - مشاكل استغلال المياه الجوفية .

أولا - الخصائص الجيولوجية والهيدرولوجية لمكونات الحجر الرملى

النوبى :

يظهر الحجر الرملى النوبى على السطح فى مساحة كبيرة فى مصر خصوصا فى الجنوب ولكنه يمتد خارج حدود مصر فى ليبيا وفى شمال السودان تشاد ( شكل ٢ ) . ويتكون الحجر الرملى النوبى من طبقات متتالية متقاطعة من الرمال والحجر الرملى يتخللها بعض الطبقات من الطين



شكل ( ٢ ) : امتداد مكونات الحجر الرملي النوبي في مصر والدول المجاورة  
 تصدق عن #22AT, 1966

والطفل • ولقد ترسبت هذه الصخور على صخور القاعدة النارية مباشرة تحت الصخور الرسوبية الأحداث ، وهي بذلك تعتبر أقدم الصخور الرسوبية في الصحراء الغربية • وقسمت طبقات الحجر الرملي في منخفض الخارجة الى ثلاثة مجموعات رئيسية حسب عمرها الجيولوجي (Shata, Farag, El-Shazly, 1959, p. 22) وهي كالآتي :

- ١ - مجموعة سطحية من الحجر الرملي والطين ( كريتاس أعلى ) •
- ٢ - مجموعة وسطى من الحجر الرملي والكونجلومرات والطين (الزمن الأول - الزمن الثاني) •
- ٣ - مجموعة سفلية من الحجر الرملي والرمال ( الزمن الأول ) وهذه تقع فوق صخور القاعدة مباشرة •

ومكونات الحجر الرملى النوبى ذات سمك كبير ، ولكن هذا السمك يزداد فى اتجاه الشمال ، فهو قليل نسبيا فى جنوب مصر ( حوالى ٤٠٠ متر قرب حدود السودان ) ، ثم يزداد فى الواحات الخارجة ( ٨٠٠ متر ) وفى الواحات الداخلة ( ١٢٠٠ متر ) الى أن يصل الى حوالى ٢٠٠٠ متر فى منخفض البحرية ، والى أكثر من ٣٠٠٠ متر عند منخفض القطارة ( محمد على عزت ، ١٩٦٤ ، ص ٨ ) .

وتتميز الطبقات الرملية فى مكونات الحجر الرملى النوبى بأنها ذات مسامية عالية وذات طاقة تخزينية كبيرة للمياه الجوفية . وتعتبر كمية المياه العذبة المخترنة فى الطبقات المائية منها من أعظم كميات المياه الجوفية فى العالم ( Ezzat, 1964, p. 5) وتقع هذه الطبقات المائية على أعماق مختلفة من سطح الأرض ، فالبعض منها عميق جدا وهو الذى يقع فوق صخور القاعدة ، والبعض الآخر قريب من مستوى سطح الأرض ( ١٠٠ - ١٥٠ مترا تحت السطح ) ، وبعض الطبقات الأخرى تقع على عمق متوسط يتراوح بين ٣٥٠ ، ٥٠٠ مترا تحت سطح الأرض .

ويفصل الطبقات المائية بعضها عن البعض الآخر طبقات أخرى ( من الطين والطفل ) غير مسامية ، أى أنها محصورة بين طبقات صماء مما جعل المياه المخترنة فيها واقعة دائما تحت ضغط أعلى من الضغط الجوى . ومن ثم اذا وجدت المياه المخترنة فى الطبقات المائية مخرجا ( شق طبيعى أو اخترقها بئر ) قد تظهر على سطح الأرض دون حاجة الى ضخها وهى بذلك تعتبر من النوع الارتوازي .

وقد أوضحت معظم الدراسات أن مصدر المياه الجوفية المخترنة فى مكونات الحجر الرملى فى الصحراء الغربية هو مياه الأمطار التى تسقط على جبال تبستى وايردى واندى فى تشاد Ball, 1927, Murray, 1952 ثم تتسرب هذه المياه بعد ذلك فى الطبقات Ezzat, 1959, Parson's, 1962

الرملية التي تنتمي لمكونات الحجر الرملى النوبى والمنكشفة على السطح فى هذه المناطق ، ثم تسرى بعد ذلك فى الطبقات الرملية منها فى اتجاه الميل الاقلىسى الا وهو الشمال والشمال الشرقى أى فى اتجاه الصحراء الغربية بمصر . ولكن يعتقد بعض الدراسين (Beadnell, 1901, Sabry, 1957.) أن مصدر المياه الجوفية هو مياه النيل التى يفقدها نهر النيل عندما يقطع طبقات الحجر الرملى النوبى فى السودان ومصر ، الا أن البعض الآخر من الدراسين (Shata & Higazy, 1960) يعتقد أن جزءا من المياه المخترنة فى الطبقات المائية السطحية والوسطى هى مياه حفرية تخلفت عن مياه الأمطار التى كانت تسقط على الصحراء الغربية فى عصر البليوستوسين ثم تسربت الى هذه الطبقات .

#### ثانيا - نبذة عن مشروع الوادى الجديد :

حتى الأربعينات الأخيرة من القرن الحالى لم تستغل الا الطبقات المائية القريبة من السطح فى كل الواحات التى تقع فى الصحراء الغربية حيث كان يتم حفر الآبار بطرق أولية واستغلال المياه الارتوازية التى تتدفق منها بواسطة الاهالى بهدف زراعة المحاصيل الغذائية التى تكفى حاجة السكان المحليين وزراعة بعض المحاصيل النقدية مثل نخيل البلح والزيتون لتصدير ثمارها الى وادى النيل . وفى الفترة من أواخر الاربعينات حتى الخمسينيات الأولى ، كانت هناك محاولة لاستغلال الطبقات الاعمق خصوصا الوسطى منها وتم حفر ١٩ بئرا موزعة على الخارجة والداخلة (تسع آبار فى كل منها) والبحرية (بئرا واحدة) (١) . ( محمد على عزت ، ١٩٦٤ ، ص ٩ ) . وكان الهدف من حفر هذه الآبار هو استغلال المياه الجوفية من الطبقات المائية العميقة نسبيا من أجل استكشاف التوسع الزراعى فى الواحات المصرية . وفعلا تم زراعة مساحات تتراوح بين ١٠٠ ،

(١) اشرف على هذه الآبار مصلحة رى الصحارى بوزارة الاشغال وقتئذ .



٦٠٠ فدان في شكل مزارع واسعة حول الآبار التي تدفقت منها المياه .  
وفي عام ١٩٥٩ تم التفكير في تنفيذ مشروع الوادى الجديد ، وكان  
الهدف منه هو استغلال المياه الجوفية في بعض منخفضات الصحراء الغربية  
وهى سيوة - البحرية - الفرافرة - الداخلة - الخارجة من أجل زراعة  
المساحات القابلة للاستزراع في قيعان هذه المنخفضات لزيادة الرقعة الزراعية  
في مصر بمقدار نصف مليون فدان ( محمد على عزت ، ١٩٦٤ ص ١٥ ) ،  
وبالتالى زيادة الانتاج الزراعى من المحاصيل المختلفة لسد الحاجة المتزايدة  
منها بسبب النمو السكانى السريع في وادى النيل . وقد تطلب تنفيذ هذا  
المشروع حفر مئات من الآبار الارتوازية في الطبقات المائية العميقة والتي  
تقع فوق صخور القاعدة لأول مرة في تاريخ استغلال المياه الجوفية في  
الواحات المصرية . كما تم القيام بسجح عام وتفصيلى للتربة وتسوية  
واستصلاح مساحات تتراوح بين ٣٠٠ ، ٦٠٠ فداناً حول كل بئر متدفق .  
ولكن تركزت معظم هذه العمليات منذ بداية المشروع في منخفض الداخلة  
والخارجة للأسباب الآتية :

١ - أنها أكبر المنخفضات من حيث المساحة الكلية ومن حيث المساحة  
القابلة للاستزراع ومن حيث عدد السكان المحليين .  
٢ - انها أقرب المنخفضات الى وادى النيل . وكان يربطها بالوادى  
خط سكة حديد ضيق ( بين نجع حسادى وقرية الخارجة ) ولكنه توقف عن  
التشغيل فى الستينيات الأولى بعد تسييد وتعبيد درب الأربعين فى الجزء  
الواصل بين مدينة أسيوط وقرية باريس ودرب الغبارى بين مدينة الخارجة  
ومدينة موط فى الداخلة .

٣ - أنها أكبر المنخفضات حظاً من حيث المياه المتدفقة من الآبار  
العميقة . ويكفى للتدليل على ذلك أن عدد الآبار العميقة المتدفقة والتي  
حفرت ضمن مشروع الوادى الجديد قد وصل الى ١٤٧ ، ١٠٥ ، ١٣ بئراً

في منخفض الخارجة ومنخفض الداخلة ومنطقة أبو منقار والفرافرة على التوالي وكانت هذه الآبار تعطى تدفقا - يوميا قدره ٧٠٠ر٠٠٠ متر مكعب (١) .

وحتى السبعينيات الأولى تم استصلاح مساحة قدرها ٤٣ر٠٠٠ فدان تقريبا في منخفض الخارجة والداخلة ومنطقة أبو منقار ، أما المساحات التي استصلحت في المنخفضات الأخرى فهي ضئيلة بحيث لا تتعدى عدة مئات من الأفدنة في كل منها . وقد تم تسليك جزء من هذه المساحة المستصلحة ( حوالى ١١ر٠٠٠ فدان ) سواء لاهالى الواحات أو للذين تم تهجيرهم من وادى النيل الى الخارجة والداخلة . كما تم انشاء عدة قرى جديدة في مناطق متفرقة لاقامة المهجرين من وادى النيل منها قرى ناصر وجرمشين ، وبورسعيد في الواحات الخارجة .

وقد جابه تنفيذ مشروع الوادى الجديد مشاكل عديدة ، وكما سبق أن ذكرنا في المقدمة كان بعض المشاكل قائما من قبل ولكنه ازداد حدة مع زيادة كمية المياه المستغلة وزيادة الرقعة الزراعية ، واستجدت بعض المشاكل الأخرى مع تنفيذ مشروع الوادى الجديد .

### ثالثا - مشاكل استغلال المياه الجوفية :

يمكن تقسيم هذه المشاكل الى ثلاث مجموعات رئيسية على الوجه التالى :

- ١ - المشاكل المرتبطة بنقص وتوقف التدفق الارتوازي للمياه .
- ٢ - المشاكل المرتبطة بالظروف الجغرافية الطبيعية .
- ٣ - المشاكل المرتبطة بعمليات الاستغلال الزراعى .

### ١ - المشاكل المرتبطة بنقص وتوقف التدفق الارتوازي للمياه :

حقيقة نقص وتوقف التدفق الارتوازي للمياه الجوفية في الواحات المصرية حقيقة قديمة قدم استغلال الانسان لهذه المياه . ومن الادلة التى تدل على

---

(١) بيانات احصائية عن مشروع الوادى الجديد ، يونيو ١٩٦٩ .  
أسيوط ، ص ٢ ، الهيئة العامة لتعمير الصحارى ، مشروع الوادى الجديد .

ذلك بقايا آثار الآبار الرومانية التي تنتشر في أجزاء مختلفة من الواحات • وقد تأكدت هذه الحقيقة من الدراسات الجغرافية والجيولوجية التي بدأت في مطلع هذا القرن ومن المسح الطبوغرافي للواحات المصرية • ويظهر من الخرائط الطبوغرافية أن بعض الآبار متدفقة والبعض الآخر غير متدفق ، وأن بعض الأراضي الزراعية لم تعد تزرع لعدم وجود مياه تكفى لريها • ومع تزايد الدراسات المعنية بالمياه الجوفية ، توافرت معلومات أكثر عن نقص وتوقف التدفق الارتوازي للمياه من الآبار • فقد أوضح أن عدد الطبقات المائية القريبة من سطح الأرض المتدفقة في منخفض الخارجة قد انخفض عددها من ٦٧٠ بئرا عام ١٩٣١ الى ٣٥٠ بئرا عام ١٩٤١ ثم ارتفع عددها الى ٤١٢ بئرا عام ١٩٥٣ بعد حفر آبار جديدة وتطهير بعض الآبار التي كانت قد توقفت عن التدفق الارتوازي • لكن على الرغم من زيادة عدد الآبار المتدفقة في الفترة ١٩٤١ - ١٩٥٣ ، إلا أن كمية المياه المتدفقة من هذه الآبار قد نقصت من حوالي ١٢٣ر٠٠٠ متر مكعب يوميا عام ١٩٤١ الى ١٠٦ر٠٠٠ متر مكعب يوميا عام ١٩٥٣ ، وبذلك انخفض متوسط تصرف البئر الواحدة من ٣٤٨ متر مكعب/يوم الى ٢٥٦ متر مكعب/يوم • كما أوضحت دراسة (Paver & Pretorius (1954, p. 64) عن الآبار السطحية في منخفض الداخلة أنه كان هناك ٩٤٩ بئرا متدفقا عام ١٩٣١ ، ثم انخفض هذا العدد الى ٨٠٥ بئرا عام ١٩٥٣ ، ومن هذا العدد من الآبار كان ٦٠٪ منها متدفقا ذاتيا وكان يستعمل في الباقي وسائل مختلفة لرفع المياه الى مستوى سطح الأرض • وقد ترتب على استخدام وسائل الرفع المختلفة أن ارتفع متوسط البئر الواحدة من ٢٤٢ متر مكعب/يوم عام ١٩٣١ الى ٣١٥ متر مكعب/يوم عام ١٩٥٣ •

هذا النقص أو التوقف في التدفق الارتوازي لمياه الآبار السطحية لم يكن يسبب مشكلة خطيرة بالنسبة للاستغلال الزراعي في الواحات لأن

المساحات المنزرعة على مياه هذه الآبار كانت مساحات صغيرة ( حوالى ٥٠٠٠ ر ، ١٠٠٠٠ فدان فى الواحات الخارجة والواحات الداخلة على التوالى ) ، ولأن معظم الانتاج الزراعى كان للاستهلاك المحلى وحتى المحاصيل التى كانت تصدر الى وادى النيل وهى البلح والزيتون لم تكن تتأثر كثيرا بنقص المياه لأنها لا تحتاج الا لكميات محدودة نسبيا من المياه المتوافرة . ولكن عندما تم استغلال مياه الطبقات المائية الأعمق عن طريق حفر آبار عميقة بالطرق الحديثة فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات وعلى نطاق واسع خلال الستينيات ( مع تنفيذ مشروع الوادى الجديد ) ازدادت خطورة مشكلة تناقص وتوقف التدفق الارتوازي للمياه ، وذلك للأسباب الآتية :

( أ ) يلاحظ من الجدولين ٢ ، ٣ أن متوسط كمية المياه المتدفقة من البئر العميقة أكبر بكثير من متوسط الكمية المتدفقة من البئر السطحى والتى سبق الإشارة إليها فى هذا الجزء . فقد وصل متوسط تصرف البئر الواحدة للآبار التى حفرت فى الفترة ١٩٣٨ - ١٩٥٠ الى ٦٥٠٠ متر مكعب/يوم فى الدخلة والى حوالى ١٦٠٠ متر مكعب/يوم فى الخارجة . كما تراوح هذا المتوسط للبئر الواحدة بين ٣٨٠٠ متر مكعب/يوم ، ٢٧٠٠ متر مكعب/يوم فى منخفض الداخلة فى الفترة ١٩٦٦ - ١٩٧٤ .

( ب ) اذا كان الفدان من الأرض الزراعية فى الواحات يحتاج الى ٢٠ متر مكعب/يوم فى المتوسط ( محمد على عزت ، ١٩٦٤ ، ص ١٥ ) ، فان هذا يعنى أن متوسط المساحة المنزرعة والتى يمكن ريها بواسطة مياه البئر العميقة الواحدة لا بد وأن تكون أضعاف المساحة المنزرعة على مياه أى بئر سطحية . فاذا كان متوسط تصرف البئر العميقة يتراوح بين ٤٠٠٠ ، ٣٠٠٠ متر مكعب/يوم فى منخفض الداخلة ، فان هذا يعنى إمكانية رى وزراعة مساحة تتراوح بين ٢٠٠ ، ١٥٠ فدان على مياه هذه البئر ، وهذه المساحة تمثل خمسة أضعاف المساحة التى يمكن زراعتها على مياه بئر سطحية بمتوسط تصرف يومية ٣٠٠ - ٤٠٠ متر مكعب .

( ج ) أن تناقص كمية المياه المتدفقة من الآبار العميقة يعنى انكماش

المساحة المنزرعة على مياهها بنفس معدل تناقص المياه • فكلما كان تناقص المياه سريعاً ، تضاءلت المساحة المنزرعة بسرعة والعكس صحيح •

جدول رقم ( ٢ )

تطور تصرف الآبار العميقة التي حفرت في الخارجة والداخلة

في الفترة ١٩٣٨ - ١٩٥٢

النقص السنوي %	% النقص الكلي	النقص ( ٣م )	التصرف اليومي ( ٣م ) اليومي ( ٣م ) حتى مايو ٥٢	التصرف اليومي ( ٣م )	تاريخ الحفر	البر
الواحات الخارجة :						
٨.٩ %	٤٠ % في ٤.٥ سنة	٢٤٠	٣٦٠	٦٠٠	١٩٤٧/١١	المخاريق
٣.٣ %	٤١ % في ١٢.٥ سنة	١٧٥	٢٥٠	٤٢٥	١٩٤٠/٢	البرج
٥.٩ %	٧٧ % في ١٣ سنة	١٣٤١	٤٠٠	١٧٤١	١٩٣٩/٨	القصر
٤.٦ %	٦٠ % في ١٣ سنة	١٩٩٥	٦٢٠	٢٦١٥	١٩٣٩/٣	الفاروقية
		٣٧٥١	١٦٣٠	٥٣٨١		المجموع
				٤٣٢	١٩٣٨/١١	البيستان
٢٠.٥ %	٤١ % في سنتين	٦٦٠	١٠٦٠	١٧٢٠	١٩٥٠/٤	(عمق في)
١٢ %	٦ % في ١/٣ سنة	٢٠٠	٣٢٠٠	٣٤٠٠	١٩٥٢/١٢	جناح ٢
			(٦-٢٥)			
الواحات الداخلة :						
			حتى ٨-٥٢			
٩.٥ %	١٠٠ % في ١٠.٥ سنة	٧٨٥٠	توقف	٨٧٥٠	١٩٤١/١١	بدخلو
٦.٤ %	٥٨ % في ٩ سنوات	٢٨٦٠	٢٠٥٠	٤٩١٠	١٩٤٣/٦	القصر ١
١٢.٨ %	٦٤ % في ٥ سنوات	٤١١٩	٢٢٨١	٦٤٠٠	١٩٤٧/٦	القصر ٢
٤.٢ %	٤٠ % في ٩.٥ سنة	٤٩٦٢	٢٥٠٠	٧٤٦٢	١٩٤٠/١٢	الجديدة
٧.٠ %	٨٤ % في ١٢ سنة	١٤١٠	٢٦٠	١٦٧٠	١٩٤٠/٦	الأنعمون
٦.٣ %	٧٦ % في ١٢ سنة	٦٥٨٣	٢١٠٠	٨٦٨٣	١٩٤٠/٦	الفاروقية
		٢٨٦٨٤	٩١٩١	٣٧٨٧٥		المجموع
٢ %	٢٢ % في ١٠ سنة واحدة	١٧٨٠	٦٤٢٠	٨٢٠٠	١٩٥١/٥	أسنت

Paver & Pretorius, 1954, pp. 22-27 & 54-56.

المرجع :

١٦١

( ١١ - مجلة الدراسات العربية )

جدول رقم ( ٣ )

تطور تصرف بعض آبار الداخلة العميقة في الفترة ١٩٦٦ - ١٩٧٤

حسب المناطق الرئيسية بالأمطار المكعبة

النقص ٧٤/٦٦		النقص ٧٤/٧٠		النقص ٧٠/٦٦		١٩٧٤	١٩٧٠	١٩٦٦	المنطقة
%	الكمية	%	الكمية	%	الكمية				
١٥,٥	٩٣٣	٦,٠	٣٢٣	١٠,١	٦١٠	٥٠٩٠	٥٤١٣	٦٠٢٣	أسمنت
٢٩,٤	١٠٨٥٩	١٦,٤	٥١١٧	١٥,٥	٥٧٤٢	٢٦٠٧٠	٣١١٨٧	٣٦٩٢٩	بلاط
٢٦,١	٣٨٣٣	٦,٧	٧٨٢	٢٠,٨	٣٠٥١	١٠٨٥٢	١١٦٣٤	١٤٦٨٥	تنيذة
٢٧,٦	١١٣٢٣	٢٤,٦	٩٦٩٢	٤,٠	١٦٣١	٢٩٧٠٩	٣٩٤٠١	١١٠٣٢	الراشدة
٢٩,٠	٥٨٩	٢٧,١	٥٣٨	٢,٥	٥١	١٤٤١	١٩٧٩	٢٠٣٠	العلمون
٢٤,٦	٣٩٥٩	١٣,٨	١٩٥١	١٢,٥	٢٠٠٨	١٢١٣٣	١٤٠٨٤	١٦٠٩٢	عزب القصر
٣٦,١	٧٧٩٢	١١,٧	١٨٢٣	٢٧,٦	٥٩٦٩	١٣٧٩٠	١٥٦١٣	٢١٥٨١	القصر
٢٧,٧	٦٨٨٤	١١,٢	٢٢٧٨	١٨,٥	٤٦٠٦	١٧٩٥٦	٢٠٢٧٤	٢٤٨٤٠	الموهوب
١١,٢	٢٠٦٠	٢,٥	٤٠١	١٣,٤	٢٤٦١	١٦٣٤٩	١٥٩٤٨	١٨٤٠٩	المعصرة
٢٣,٦	٥٩٢٠	١١,٧	٢٥٣٨	١٣,٥	٣٣٨٢	١٩٢٠٣	٢١٧٤١	٢٥١٢٣	موط
٤,٦	٧٦٠	٤,٩	٨٩٤	١٠,١	١٦٥٤	١٧١٩٠	١٨٠٨٤	١٦٤٣٠	الهنداوا
٢٩,٦	٧١٣٧٠	١٣,١	٢٥٥١٤	١٩,٠	٤٥٨٥٦	١٦٩٨٠٤	١٩٥٣١٨	٢٤١١٧٤	جملة المناطق

المصدر : سلطة المصادر الطبيعية - تقارير متنوعة عام ١٩٧٥ .

المرجع : تم حساب هذا الجدول من سجلات تصرفات الآبار ، ادارة المياه الجوفية ، موط - الواحات الداخلة .

ولمعرفة ما اذا كان تناقص التسدق الارتوازي سريعا أو بطيئا . تم حساب الجدول رقم (٣) الذي يوضح تطور تصرف الآبار العميقة التي حفرت في الواحات الخارجة والداخلة في الفترة ١٩٣٨ - ١٩٥٢ . ومن هذا الجدول يتضح أنه باستثناء بئر البستان الذي عسق في شهر أبريل ١٩٥٠ وبئر جناح رقم (٣) الذي حفر في ديسمبر ١٩٥٢ . انخفض اجثالي تصرف آبار الخارجة من ٥٣٨١ متر مكعب/يوم الى ١٦٣٠ متر مكعب/يوم أي

بنسبة ٧٠٪ في فترة عشر سنوات تقريبا . كما تناقص اجمالى تصرف آبار الداخلة ( باستثناء بئر اسنت الذى حفر فى شهر مايو ١٩٥١ ) من ٣٧٨٧٥ متر مكعب /يوم الى ٩١٩١ متر مكعب /يوم بنسبة ٧٠٪ أيضا فى نفس الفترة . وهذا يعنى أن المساحة الزراعية التى كانت تعتمد على مياه هذه الآبار قد انكسبت بنفس النسبة تقريبا فى خلال عشر سنوات تقريبا . كما يتضح من نفس الجدول أن نسبة التناقص الكلية أو معدلها السنوى قد تباين من بئر الى آخر سواء فى الخارجة أو الداخلة ، ففى الخارجة قد تباينت بين ٤١٪ الى ٧٧٪ . وفى الداخلة بين ٤٠٪ و ٨٤٪ فى الآبار ذات العمر الواحد . كما تراوح معدل التناقص السنوى بين ٣٣٪ لبئر البرج فى الخارجة ، ٢٢٪ لبئر اسنت فى الداخلة . بالإضافة الى ذلك ، يتضح من الجدول أن أحد آبار الداخلة وهو بئر بدخلو قد توقف عن التدفق تماما بعد عشر سنوات من حفره . ويعنى هذا التباين فى التدفق الارتوازي لهذه المجموعة من الآبار أن النضاط الزراعى الذى كان يعتمد على مياه هذه الآبار كان مهددا بالتوقف أو الانكماش السريع فى بعض المناطق ، بينما كان أقل من ذلك فى بعض المناطق الأخرى .

وإذا اعتبرنا هذه الآبار القليلة ليست مشكلة لحالة التدفق الارتوازي للمياه الجوفية فى فترة زمنية معينة، فإن الجدول رقم (٣) يوضح تطور تصرف ٦٣ بئرا عميقة فى المناطق الرئيسية فى الداخلة ، وهذه الآبار قد حفرت فى بداية الستينيات ولم يتوافر بيانات كاملة عن تدفقها الا فى الفترة ١٩٦٦ - ١٩٧٤ . ومن هذا الجدول يتضح أن اجمالى التصرف اليومى قد انخفض من حوالى ٢٤٠٠٠٠ متر مكعب عام ١٩٦٦ الى ١٧٠٠٠٠ متر مكعب عام ١٩٧٤ . وهذا يعنى أن تدفق المياه قد انخفض بنسبة ٣٠٪ تقريبا ، كما يعنى انكماش الأرض الزراعية التى تعتمد مياه هذه الآبار بنفس النسبة فى فترة لا تتجاوز ٨ سنوات . كما يتضح من الجدول أن التناقص فى معظم مناطق الداخلة كان متوافقا مع التناقص الاجمالى فيما عدا بعض المناطق التى ازداد فيها التدفق مثل المعصرة والهنداو وذلك بسبب تعمييق وتطهير بعض الآبار . وعلى الرغم من أن نسبة التناقص الكلية كانت فى الفترة ١٩٧٠/٦٦ تفوق ( ١٩٪ ) نسبة التناقص فى الفترة ١٩٧٤/٧٠ ( ١٣٪ ) ،

الا أنها لم تكن كذلك في كل المناطق ، فقد فاقت نسبة تناقص المياه في الفترة الثانية تلك الخاصة بالفترة الأولى في مناطق بلاط والراشدة والقلمون وعزب القصر • وهذا ينفذ ما يزعمه البعض من أن تدفق المياه من الآبار يستقر بعد فترة من الزمن •

من هذا التحليل ، يمكن أن نستنتج ما سبق أن استنتج من تحليل الجدول رقم (٢) وهو أن تناقص التدفق الارتوازي للمياه من الآبار العميقة ليس قليلا ، وهذا يعنى انكماش واضحا في مساحة الأرض الزراعية التي تعتمد على مياه هذه الآبار •

(د) لما كانت الزراعة على مياه الآبار العميقة هي بهدف تصدير حاصلاتها الزراعية الى وادى النيل لسد العجز المتزايد في المواد الغذائية الزراعية للسكان ، فان تناقص تدفق المياه بسعدل كبير وبالتالي انكماش المساحة الزراعية بنفس المعدل يتحول الى عجز في كمية المحاصيل المصدرة الى وادى النيل مما يجعل الاعتماد على الواحات في توفير النقص أمرا غير مأمون كما يثير القلق في نفوس الفلاحين المهجرين الى الواحات من وادى النيل •

وقد تم علاج مشكلة تناقص وتوقف التدفق الارتوازي للمياه بطريقتين:  
( أ ) تركيب طلبات الرفع الآلى على الآبار لزيادة كمية المياه المتدفقة من البئر •

(ب) حفر آبار جديدة ( آبار تعويضية ) في المناطق التي كان فيها التناقص كبيرا •

ولكن لم يفلح هذا العلاج كثيرا في تثبيت كمية المياه المتدفقة من الآبار بسبب تناقص كمية المياه من الآبار التعويضية أو من الآبار التي استخدمت طلبات الرفع الآلى ، وبالتالي الحاجة الى تركيب طلبات جديدة على الآبار التعويضية وزيادة قوة ضخ الطلبات القديمة وهذا يعنى أنه لتثبيت مساحة معينة من الأرض الزراعية ، لا بد وأن يكون هناك برنامجا مستورا يتضمن تركيب وزيادة طاقة طلبات الرفع الآلى على الآبار



التي يتناقص تدفقها الارتوازي وحفر آبار تعويضية في المناطق التي لا يفيد فيها تركيب طلبات الرفع الآلي . هذا البرنامج الذي يهدف الى ضمان توفير وتثبيت كمية المياه المتدفقة من الآبار لزراعة مساحة معينة من الأراضي الزراعية يؤدي بالضرورة الى زيادة التكلفة الفعلية لانتاج المحاصيل في هذه الأراضي الجديدة ما يجعلها عملية اقتصادية غير مربحة .

وهناك عدة عوامل تؤدي الى تناقص أو توقف التدفق الارتوازي منه الآبار العميقة نوجزها فيما يلي :

( ١ ) تآكل اغلفة ومرشحات الآبار بواسطة الأملاح المعدنية المذابة في المياه مما يؤدي الى انهيار الرمال واتسداد الآبار وبالتالي التناقص السريع أو توقف التدفق الارتوازي للسياه ( Idris, 1963, p. 41 ) . كما قد يؤدي الى تسرب المياه في الطبقات المسامية غير المائية أو الى طبقات مائية أخرى ذات ضغط أقل من الطبقات المائية التي تغذي البئر ( Paver & Preto ius, 1954, p. 34, ٣7 )

( ب ) انخفاض الضغط الارتوازي للسياه . وهذا يسكن أن يحدث اما بسبب تداخل الطبقات المائية والذي يزداد بعد حفر الآبار وبالتالي تسرب المياه من الطبقات ذات الضغط المرتفع الى الطبقات ذات الضغط المنخفض . واما بسبب زيادة معدل السحب السنوي للسياه الجوفية عن معدل التغذية السنوي للخزان الجوفي ( الطبقات المائية ) . وقد قدرت كمية المياه التي تغذي الخزان الجوفي بحوالي ١٢٦ مليون متر مكعب /يوم . ( محمد علي عزت ، ١٩٦٤ . ص ١٥ ) . واذا علمنا أن الكمية التي تتدفق يوميا في منخفضات الخارجة والداخلة والترافرة ومنطقة أبو منقار سواء من الآبار العميقة أو السطحية هي حوالي مليون متر مكعب /يوم ( احصاءات عن مشروع الوادي الجديد ، ١٩٦٩ ) ، وأن الكمية التي تفقد بواسطة التبخر من الخزان الجوفي في منخفض القطارة قد قدرت بحوالي ٣ مليون متر مكعب /يوم ( محمد علي عزت ، ١٩٦٤ ، ص ١٦ ) ، فإن ذلك يعني أن مجموع السحب اليومي من الخزان الجوفي هو ٤ مليون متر مكعب /يوم ،

وهذا يفوق معدل التغذية اليومية مما يؤدي الى انخفاض الضغط  
الارتوازي للمياه .

كما سبق ، يتضح أن مشكلة تناقص التدفق الارتوازي للمياه الجوفية  
في واحات مصر الغربية ذات آثار اقتصادية وخيمة على أى استغلال زراعى  
واسع ، ولذلك لا يجب القيام بأى توسع زراعى على نطاق كبير على حساب  
المخزون من المياه الجوفية في الطبقات المائية كما يوصى البعض ( محمد  
على عزت ، ١٩٦٤ ، ص ١٥ ) وقبل التأكد من أن السحب اليومي يعادل  
التغذية اليومية وهذا ما لايسكن تحقيقه لأن السحب الحالى يفوق معدل  
التغذية . وإذا اريد التوسع الزراعى في الواحات عما هو عليه في الوقت  
الحاضر ، يجب توصيل مياه النيل الى الواحات الخارجة والى الداخلة  
إن أمكن ذلك .

## ٢ - المشاكل المرتبطة بالظروف الجغرافية الطبيعية :

تم الاشارة في مقدمة هذا المقال الى الظروف الجغرافية الطبيعية  
للمصحراء الغربية ، وقد أثارت بعضا منها مشكلات عديدة لاستغلال المياه  
الجوفية في الواحات . وتجت هذه المشكلات ما يلى :

- (أ) ارتفاع معدل التبخر .
- (ب) حركة الرمال والكثبان الرملية .
- (ج) التصريف الداخلى للمياه .
- (د) الموقع النائى للواحات بالنسبة لوادى النيل .

### (أ) ارتفاع معدل التبخر :

من الخصائص التى تذكر دائما عن المناطق الجافة المدارية أن الحرارة  
المرتفعة والرطوبة النسبية تؤدي الى ارتفاع فى معدل التبخر (Walton,  
1969, p. 31) وقد استنتج من ذلك أن نسبة لا بأس بها من المياه التى  
قد تجرى على سطح الأرض تفقد عن طريق التبخر . وبسا أن الواحات  
المصرية تقع فى النطاق الجاف الذى يستد فى شمال أفريقيا ، فمن المتوقع  
أن ترتفع فيها معدلات التبخر . وللتأكد من ذلك ، تم حساب معدل التبخر

الشهرى والسوى لكل من الخارجة والداخلة ( جدول ٤ ) بصفتها  
 يثلان المنطقة الرئيسية التى تركز فيها أكبر استغلال للسياح الجوفية فى  
 الواحات المصرية • ويتضح من هذا الجدول فعلا ارتفاع معدل التبخر فى  
 جميع شهور السنة وبوجه خاص فى شهور الصيف التى ترتفع فيها درجة  
 الحرارة وتخفض الرطوبة النسبية • كما يتضح ارتفاع معدل التبخر  
 السنوى الذى يفوق معدل التبخر السنوى فى بعض المناطق الجافة الأخرى  
 فى العالم مثل بعض محطات الصحراء الكبرى التى تصل فيها معدلات

جدول رقم ( ٤ )

معدل التبخر الشهرى والسوى فى الخارجة والداخلة

( ملليمترات )

الداخلة	الخارجة	شهور السنة
٢٤٤.٩	٢٣٢.٥	يناير
٢٧٧.٢	٢٦٤.٤	فبراير
٤٢١.٦	٣٩٩.٩	مارس
٥٤٣.٠	٤٨٦.٠	أبريل
٧٠٠.٦	٦١٣.٨	مايو
٧٢٩.٠	٦٤٥.٠	يونيو
٧١٣.٠	٦٢٦.٢	يوليو
٦٨٨.٢	٥٩٥.٢	أغسطس
٦٠٩.٠	٥٥٥.٠	سبتمبر
٤٩٦.٠	٤٧٧.٤	أكتوبر
٣٣٦.٠	٣٢١.٠	نوفمبر
٢٣٥.٦	٢٣٨.٧	ديسمبر
٥٩٩٤.١	٥٤٥٥.١	التبخر السنوى

Climatological Normals for U.A.R. up to 1960. المصدر :

Meteorological Dept. of Egypt, Cairo, 1968,

Tables : A1 & A2, pp. 128-131.

التبخّر إلى ٤٠٦٤ ملليمتر في السنة ومثل بلدة Alice Springs في الصحراء الأسترالية (٢٤١٣ ملليمتر سنويا) وبلدة Yum<sup>١</sup> في صحراء أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يصل فيها معدل التبخر السنوي إلى ١٣٩٧ ملليمتر (Walton, 1969, p. 31).

ولكن السؤال الآن هو هل نستطيع أن نستنتج من ارتفاع معدلات التبخر في كل من الخارجة والداخلة أن جزءا كبيرا من المياه الجوفية المتدفقة إلى سطح الأرض والمستغلة في الأغراض الزراعية يفقد عن طريق التبخر كما هو معروف عن المناطق الجافة المدارية؟ بمعنى آخر، ما هي النسبة التي تفقد بواسطة التبخر من المياه التي تتدفق من الآبار؟ وبطبيعة الحال، سوف يحدث التبخر من السطوح المكشوفة التي تجري فيها المياه ألا وهي القنوات المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

وفي محاولة لتقدير كمية المياه التي تفقد بواسطة التبخر من سطوح القنوات المكشوفة وحساب نسبة هذه الكمية المفقودة من جملة المياه المتدفقة من الآبار تم الحصول على متوسط لأطوال القنوات المختلفة الدرجات (الاتساع) والتي تروى مساحة قدرها خمسة أفدنة وهي على الوجه التالي<sup>(١)</sup>:

القنوات	الطول	أنواع القناة (سطح المياه المكشوفة)	مساحة سطح المياه المكشوف
درجة أولى	٢٥ متر	٢٩٠ سم	٧٢٠٥ متر مربع
درجة ثانية	١٠٠ متر	١٩٠ سم	١٩٠٠٠ متر مربع
درجة ثالثة	٢٠٠ متر	١٥٠ سم	٣٠٠٠٠ متر مربع

ومن هذه البيانات، أمكن حساب مساحة سطح المياه المكشوف للتبخّر في خمسة أفدنة من الأرض الزراعية ووجد أنه يساوي ٥٦٣٥ متر مربع. ولما كانت المساحة التي تم استصلاحها في الخارجة والداخلة على

(١) أمكن الحصول على هذه البيانات من قسم الري والصرف - مؤسسة تميمير الصحارى.

مياه الآبار العميقة هي حوالي ٤٢٠٠٠ فدان ، أمكن حساب مساحة سطح المياه في القنوات التي تخدمها ووجد أنه يساوي :

$$٥٦٢٠٠ \text{ متر مربع} \times ٤٢٠٠٠ \text{ فدان} = ٤٧٢٥ \text{ مليون متر مربع} \cdot$$

وإذا كان متوسط معدل التبخر السنوي للدخلة والخارجة هو ٧٢٥ متر ، فإن مقدار الفاقد السنوي من المياه بواسطة التبخر من قنوات الري هو :

$$٥٧٢٥ \text{ متر} \times ٤٧٢٥ \text{ مليون متر مربع} = ٢٧٠٥ \text{ مليون متر مكعب} \cdot$$

ولما كانت المياه المتدفقة من الآبار العميقة والتي تروى هذه المساحة من الأراضي الزراعية هي ٧٠٠٠٠٠٠ متر مكعب يوم ، فإن الكمية المتدفقة سنويا من هذه الآبار هي :

$$٧٠٠٠٠٠٠ \text{ متر مكعب} \times ٣٦٥ \text{ يوم} = ٢٥٥٠٥ \text{ مليون متر مكعب} \cdot$$

معنى هذا ان نسبة ما يفقد سنويا بواسطة التبخر من هذه الكمية المتدفقة من الآبار في السنة هي :

$$\frac{\text{كمية المياه التي تفقد سنويا بواسطة التبخر} = ٢٧ \text{ مليون متر مكعب}}{\text{كمية المياه المتدفقة سنويا من الآبار العميقة} = ٢٥٥٠٥ \text{ مليون متر مكعب}} \times ١٠٠ = ١٠٠,٦\%$$

ويمكن أن نستنتج من التحليل السابق ، أن نسبة لا بأس بها من المياه الجوفية المتدفقة من الآبار العميقة تفقد بواسطة التبخر . هذا الفاقد يمثل مشكلة جديدة من مشاكل استغلال المياه الجوفية في الواحات لأنه يضيع دون الاستفادة به . وهنا لا بد من التفكير لتقليل هذا الفاقد الى أدنى حد ممكن . وربما لو استخدمت الأنابيب الاسنتية بدلا من القنوات المكشوفة يمكن توفير معظم الكمية المفقودة بواسطة التبخر .

## (ب) حركة الرمال والكثبان الرملية :


تؤدي حركة الرمال والكثبان الرملية الى نشوء مشكلتين رئيسيتين وهما :

- ١ - طغيان الكثبان الرملية الهلالية الشكل الدائبة الحركة في اتجاه حركة الرياح على القرى والأراضي الزراعية والطرق البرية .
- ٢ - ردم قنوات الري المكشوفة .

وأكثر المنخفضات تعرضا لهاتين المشكلتين هما منخفضى الداخلة والخارجة وذلك لوقوعها الى الجنوب من نطاقين كبيرين من نطاقات الكثبان الرملية في الصحراء الغربية ( غرد أبو محسرك الى الشمال من منخفض الخارجة وبحر الرمال الذي يقع الى الشمال من منخفض الداخلة). ثم انتشار الرمال والكثبان الرملية بعد ذلك في هذين المنخفضين على شكل نطاقات متفرقة من الكثبان الهلالية ، وبالتالي وقوع كثير من أوجه النشاط البشرى في طريق اتجاه حركة الرمال والكثبان الرملية وهو الاتجاه الجنوبي .

وللتغلب على مشكلة الكثبان طغيان الكثبان الهلالية المتحركة على أوجه الاستغلال البشرى ، سبق أن اقترحت الحلول الآتية ( نبيل سيد امبابي ، ١٩٧٠ ) :

- ١ - بالنسبة للطرق البرية أو السكك الحديدية ، اقترح انشاء كبرى علوية أو انفاق في المسافات التي تقطعها نطاقات الكثبان الهلالية حيث أن الكثبان تتحرك في اتجاه واحد وهو الاتجاه الجنوبي تقريبا ، ولا يختلف اتساع النطاقات في المناطق التي تقطع فيها هذه الطرق من وقت الى آخر . وقد اتجه التفكير في الوقت الحاضر الى حل آخر وهو ما يعرف في الخارجة والداخلة باسم « التحويلات » أي تحويل الطريق الى المسافات البينية بين الكثبان والتي تقع الى الشمال أو الجنوب من الجزء الذي طغت عليه الكثبان ( انظر شكل ٣ ) ، ثم العودة مرة أخرى الى الطريق الأصلي عندما يتخطى الكثيب أو الكثبان الجزء الذي طغت عليه . هذه الطريقة تتناسب واستغلال زراعى محدود وبالتالي حركة مرور غير كثيفة على هذه الطرق .




شكل ٣١ - طريقة نظريتين حفرين الكثبان الهلالية المتحركة على الطرق بواسطة "التحويلات"

ولكن اذا تم زراعة مساحات كبيرة تصل الى نصف مليون فدان خصوصا اذا تم توصيل مياه النيل الى الخارجة والداخلة ، يجب التفكير فى الاقتراح الأول على أساس أنه سوف يخدم حركة مرور كثيفة على هذه الطرق

٢ - بالنسبة لطغيان الكثبان الرملية على القرى والمزارع ، فقد اقترح أولا أنه لا بد من بناء القرى الجديدة أو انشاء المزارع الجديدة فى مناطق بعيدة عن مسارات نطاقات الكثبان الهلالية. وقد حدث وأن انشئت فى بعض المناطق مزارع جديدة فى طريق مسارات الكثبان ( أنظر شكل ٤ ) أما بالنسبة للقرى القديمة مثل قرية القلسون فى الداخلة ( شكل ٤ ) وقرية جناح فى الخارجة ، أو المزارع التى أنشئت فعلا ، فقد اقترح ثانيا عسل ما سعى باسم « مصايد الكثبان » وهى حفر منخفضة صغيرة تتناسب وحجم الكثبان التى يسكن أن تطغى على القرى أو المزارع لتتجمع فيها الكثبان لأنه ليس من السهل على الرياح أن تدفع الكثبان من المناطق المنخفضة الى المناطق المرتفعة . وهذا الحل يتوقف على اقتصاديات القرى أو المزارع التى سوف تطغى عليها الكثبان .

أما بالنسبة لمشكلة ردم القنوات المكشوفة بالرمال المتحركة ، فقد ازدادت حدة مع انشاء المزارع الجديدة التى تحتاج الى قنوات متسعة

ذات أطوال كبيرة ، مما يتطلب تطهير هذه القنوات بصفة دورية . ويفيد في حل هذه المشكلة ، الحل الذي سبق اقتراحه لتقليل الفاقد من المياه بواسطة التبخر وهو احلال الانابيب الاستتية بدلا من القنوات المكشوفة .



شكل ( ٤ ) تهديد الكثبان الرملية لقرية القلمون والأراضي الزراعية والآبار (المصدر: لوحة من ٣٥-٢٤٥٧ (الراشدة) الوادي الجديد)

#### (ج) التصريف الداخلي للمياه :

تقع الواحات - كما سبق ان ذكرنا - في منخفضات ليس لها أدنى اتصال مباشر أو غير مباشر بالبحر . وقد أدت هذه الخاصية الطبيعية الى أن أى جريان مائى سطحى اذا لم يتبخر لا بد وأن ينصرف الى الأجزاء المنخفضة في هذه الواحات . ويؤدى تجمع المياه في الأجزاء المنخفضة الى تكوين بحيرات دائمة مثل بحيرات سيوة أو تكوين سيخات ملحية مثل تلك التى توجد في سيوة والبحرية والداخلة ، أو الى تشبع الطبقة السطحية بالمياه دون أن تتكون بحيرة أو سبخة كما هو الحال في بعض مناطق الخارجة . ولكن هذا التصريف الداخلى لم يكن يسبب مشاكل كثيرة



للأراضي الزراعية التي يمتلكها الأهالي في بقية الواحات بسبب صغر المساحة الزراعية وبسبب استخدام كميات قليلة من المياه لرى هذه المساحات المحدودة وبالتالي لم يكن هناك فائضا كبيرا منها عن حاجة الزراعة .

ومع حفر الآبار العميقة واستغلال كميات كبيرة في الزراعة زادت كمية مياه الصرف الزائدة عن حاجة الأرض الزراعية . وبسبب طبيعة الصرف الداخلى ، وبسبب تباعد المزارع الجديدة التي أنشئت حول الآبار العميقة ، لم يتم انشاء نظام صرف عام يخدم كل الأراضي الزراعية الجديدة في أى منخفض وبالتالي استقلت كل مزرعة عن الأخرى في نظام صرف مياه الري الزائدة عن حاجة الأرض . وقد أدى هذا الاستقلال في نظم الصرف الى أن المياه كانت تصرف الى الأجزاء المجاورة للمزرعة . ولكن في بعض المزارع لم تكن الأرض المجاورة للمزرعة منخفضة كثيرا عن منسوب الأرض الزراعية مما أدى الى تسرب مياه الصرف المرتفعة الملوحة الى الأراضي الزراعية وارتفاع منسوب المياه الباطنية فيها ، كما تسربت مياه الصرف في بعض المناطق الى مباني القرية المجاورة للأراضي الزراعية مثل قرية ناصر في منطقة جناح بنخفص الخارجة وقد تطلب ذلك إعادة بناء القرية في موقع جديد مرتفع .

وعلاج مشكلة صرف المياه الزائدة عن حاجة الري يسكن أن يتم بواسطة :

- ١ - انشاء مصارف عمومية لكل مسجوعة من المزارع في منطقة منخفضة بعيدة عن الأرض الزراعية بحيث يتناسب منسوبها وبعدها عن المزارع مع كمية المياه التي يتوقع أن تنصرف اليها .
- ٢ - تغيير نظام الري من الري بالراحة الى الري بالرش لتقليل كمية مياه الصرف الى أدنى حد ممكن . وهذا الحل سوف نعالجه في الجزء الخاص بطريقة الري .

#### (د) الموقع النائي للواحات بالنسبة لوادى النيل :

من الشكل رقم (١) الذى يوضح مواقع منخفضات الصحراء الغربية ، يمكن أن نتبين أن جميع المنخفضات التي تقع فيها الواحات تبعد عن وادى

النيل مسافة لا تقل عن ١٥٠ كيلو مترا . هذه المسافة تختلف في كثير من الأحيان اختلافا كبيرا عن المسافة الفعلية التي تفصل هذه الواحات عن وادى النيل وهي أطوال الطرق التي تربط الواحات بالوادي . ( أنظر جدول رقم ٥ ) . ويتضح من هذا الجدول أن بعض الواحات لا تتصل بطرق مباشرة بوادى النيل وهي واحات سيوة والفرافرة والداخلة وأبو منقار ، كما يلاحظ أن بعض هذه الطرق أو أجزاء منها غير معبدة . وقد نتج عن ذلك عدة مشاكل وهي :

١ - زيادة سعر التكلفة لأية سلعة تنقل من الواحات الى وادى النيل .  
٢ - طول الفترة الزمنية التي تحتاجها نقل السلع من الواحات الى وادى النيل .

٣ - الحد من التوسع الزراعى فى الواحات التى لا تتصل اتصالا مباشرا أو يربطها طرق غير معبدة بوادى النيل مثل سيوة والفرافرة والبحرية .

٤ - توقف استغلال المياه المتدفقة من الآبار فى بعض المناطق مثل منطقة أبو منقار التى تقع بين منخفض الداخلة والفرافرة .

ويمكن التغلب على هذه المشاكل أو تخفيف حدتها عن طريق :

- (أ) رصف كل الطرق التى تربط الواحات بوادى النيل .
- (ب) زراعة محاصيل نقدية تتحمل التكلفة العالية للنقل من الواحات الى وادى النيل .

### ٢ - المشاكل المرتبطة بالاستغلال الزراعى :

مع الاستغلال الزراعى فى مزارع واسعة على المياه الجوفية المتدفقة من الآبار العميقة ظهرت عدة مشكلات ارتبطت بطريقة الري وبالعمالة الزراعية وبأنواع المحاصيل . ولذلك سوف تنقسم هذه المشكلات الى ثلاث مجموعات وهي :

جدول رقم ( ٥ )

أطوال الطرق التي تربط الواحات بوادى النيل

المسافة بالكيلو متر	الطريق
٢٢٠ ( معبد )	الخارجة - أسيوط
٣١٥ ( معبد )	باريس ( منخفض الخارجة - أسيوط
٣٥٠ ( منها ٢٠ كم غير معبدة )	البحرية الجيزة
٣٥٠ ( غير معبد )	سيوة - مرسي مطروح
٤٥٠ ( معبد )	موط ( الداخلة ) - أسيوط
٥٥٠ ( منها ١٠٠ كم غير معبدة )	منطقة آبار أبو منقار - أسيوط
٧٠٠ ( منها ٢٥٠ كم غير معبدة )	الغرافة - أسيوط ( عن طريق أسيوط - الخارجة )

- ( أ ) المشكلات الخاصة بطريقة الري .
- ( ب ) المشكلات الخاصة بالعبالة الزراعية .
- ( ج ) المشكلات الخاصة بأنواع المحاصيل .

( أ ) المشكلات الخاصة بطريقة الري :

الطريقة المستخدمة في ري الأراضي الزراعية هي طريقة الري بالراحة ( عن طريق الجاذبية ) ، وذلك عن طريق شبكة من القنوات المكشوفة المختلفة الاتساع والتي تؤدي في النهاية الى توصيل المياه المتدفقة من البئر الى الأراضي الزراعية . وقد نتج عن اتباع هذه الطريقة مشكلتين رئيسيتين وهما :

١ - تعرض سطوح المياه في قنوات الري المكشوفة للتبخر كما سبق أن ذكرنا ، وبالتالي فقدان حوالي ١٠٪ من جملة المياه المتدفقة من الآبار بواسطة التبخر .

٢ - مع غمر الأراضي الزراعية بالمياه . وفي كثير من الأحيان بكمية أكثر من اللازم ، ومع عدم وجود نظام صرف جيد ، ارتفع منسوب الماء الباطني في الأراضي الزراعية وارتفعت ملوحة التربة .

وفي ظل هاتين المشكلتين ، كان من الممكن اتباع الطريقة الأخرى للرى  
والتي تست تجربتها في منطقة جناح بسنخفض الخارجة الا وهى الرى بالرش  
ولكن حال دون تعميمها في بقية المزارع الآتى :

- ١ - عدم توافر العمالة الزراعية الفنية المدربة على هذا الأسلوب من  
الرى والذي لا يستخدم في مصر في أى استغلال زراعى اقتصادى .
- ٢ - تآكل المواسير المستخدمة في الرش بواسطة الأملاح المعدنية  
المذابة في المياه الجوفية .

ويبدو أنه بسبب ذلك لن تستخدم طريقة الرى بالرش في الأراضى  
الزراعية في المستقبل القريب . ولذلك يقترح - كما سبق أن ذكرنا -  
استخدام الانابيب الاستتية بدلا من القنوات المكشوفة لتقليل الفاقد من  
المياه بواسطة التبخر . أما بالنسبة لمشكلة ارتفاع منسوب الماء الياطنى وارتفاع  
ملوحة التربة في الأراضى الزراعية . يمكن تدريب المزارعين على الاستخدام  
الأمثل لمياه الرى بحيث لا يتم غمر الأراضى الا بالمقننات المائية المطلوبة  
للحاصيل المختلفة حتى لا تكون هناك مياه زائدة عن حاجة المحاصيل .

#### (ب) المشكلات الخاصة بالعمالة الزراعية :

هناك مشكلتان تخص العمالة الزراعية في الواحات وهما :

- ١ - نقص العمال الزراعيين .
- ٢ - عدم توافر الأيدي العاملة المدربة على العمليات الزراعية  
الحديثة .

وقد نتجت المشكلة الأولى بسبب قلة السكان المحليين في الواحات  
وقلة اقبال سكان وادى النيل على الهجرة الى الواحات . وقد كانت هذه  
المشكلة أحد العوامل التى أدت الى عدم استزراع المساحات التى استصلحت  
لاستغلال مياه آبار سهل الزيات بين منخفضى الخارجة والداخلة ، ومياه  
آبار منطقة أبو منقار بين منخفضى الداخلة والفرافرة . كما كانت هذه  
المشكلة سببا في تأخير كثير من العمليات الزراعية في المواسم التى تحتاج

الى توافر عدد كبير من الأيدي العاملة مثل موسم الحصاد . وللتغلب على هذه المشكلة ، يجب أن تتحول طريقة الزراعة في هذه المزارع الواسعة من الطريقة التقليدية التي تعتمد على الأيدي العاملة كثيرا الى الزراعة الآلية التي تستخدم فيها الآلات الزراعية في جميع العمليات الزراعية .

وهنا سوف نواجه بالمشكلة الثانية وهي عدم توافر الايدي العاملة المدربة على العمليات الزراعية الآلية كما كانت هذه المشكلة أحد الاسباب الرئيسية في عدم تعميم طريقة الري بالرش كما سبق أن ذكرنا . ويمكن التغلب على هذه المشكلة بواسطة :

١ - تشجيع ودعم التعليم الفنى الزراعى لأبناء الواحات لاعداد مزارع مدربا تدريبيا حديثا على العمليات الزراعية الحديثة . وقد حدثت في السنوات الأخيرة عدة خطوات في هذا الصدد ، وأنشئت مدرسة زراعية لهذا الغرض في كل من الواحات الخارجة والداخلة .

٢ - تشجيع العسالة الزراعية ابتداء من المزارع الى المهندس الزراعى على الهجرة من وادى النيل الى الواحات عن طريق تسليحهم مساحات زراعية كبيرة نوعا ما حتى تدر عليهم عائدا يشجعهم على البقاء في الواحات .

### (ج) المشكلات الخاصة بأنواع المحاصيل :

تتميز الحاصلات الزراعية التي تزرع في الواحات المصرية بأنها من النوع التقليدى وهي نخيل البلح والزيتون ( محاصيل بستانية ) والبرسيم بنوعيه الحجازى والمسقاوى ( محاصيل أعلاف ) ، والقمح والشعير والفول ( محاصيل حقلية ) . وهذه المحاصيل التقليدية هي نفس المحاصيل التي تمت زراعتها في الأراضى المستصلحة على المياه المتدفقة من الآبار العميقة في مشروع الوادى الجديد مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليها .

وقد أوضحت دراسة تمت أخيرا ( المراقبة الزراعية - مشروع الوادى الجديد ١٩٧٢ ) عن الاستغلال الأمثل للأراضى المنزرعة التابعة لمشروع الوادى الجديد في الواحات الخارجة والداخلة الآتى :

١ - يقترح أن يكون التركيب المحصولي للأراضي المنزرعة على الوجه التالي:

المحصول	% المساحات التي تزرع بناء على الدورة المقترحة
بساتين	٥٨ % ( ٤٥ % نخيل بلح ، ١٣ % زيتون )
أعلاف	٣٢ % ( ٢٤ % برسيم حجازي والباقي أعلاف أخرى )
خضروات	١٠ %

٢ - لتطبيق هذه الدورة بهذا التركيب المحصولي ، لا بد وأن تكون الأرض الزراعية قد وصلت الى مرحلة الانتاج الاقتصادي وهي المرحلة التي تلي مرحلتى الاستصلاح والاستزراع .

٣ - كان الأساس الأول في اقتراح هذا التركيب المحصولي هو أن يعطى أكبر عائد اقتصادي بين المحاصيل المختلفة .

٤ - سوف تغطي الزراعة تكاليفها فقط منذ بدايتها حتى السنة الثالثة عشرة ، ولا تبدأ في تحقيق الربح الا في السنة الرابعة عشرة . ويقدر الايراد السنوي الصافي للفدان بحوالي ٥٥ جنيها .

٥ - أن محاصيل الخضر هي المحاصيل الوحيدة التي تحقق ربحاً من السنة الأولى .

٦ - عند اضافة ايجار الأرض الزراعية وتكاليف الرفع الآلي للمياه الجوفية الى تكاليف الانتاج سوف ينخفض العائد الاقتصادي الصافي للفدان .

ويمكن أن نلاحظ على ما سبق الآتي:

١ - أن المحاصيل المقترحة هي نفس المحاصيل التقليدية التي تزرع في الواحات من قبل مع إعادة توزيع نسب المساحات التي تشغلها خصوصاً في الخضروات ومحاصيل العلف .

٢ - على الرغم من أنه لم يؤخذ في الاعتبار حساب تكاليف الاستصلاح والاستزراع وحفر الآبار والتي يكون من شأنها زيادة تكاليف

الاتاج وبالتالي تأخير السنة التي يبدأ فيها تحقيق ربحا صافيا ، لازال العائد الذي يحققه هذا التركيب المحصولي منخفضا .

ولذلك ، لا بد من اعادة التفكير في هذا التركيب المحصولي المقترح أو التركيب المحصولي الحالي ، واقتراح تركيب محصولي جديد يدر عائدا اقتصاديا كبيرا وسريعا . ومن حسن الحظ أن الظروف المناخية تساعد على زراعة كثير من المحاصيل المدارية النقدية التي تدر عائدا كبيرا مثل الموز أو الخروع وذلك بهدف التصدير الى الخارج ، كما أنها تساعد على زراعة محاصيل الخضر والتي تتميز بأنها المحاصيل الوحيدة التي تحقق ربحا صافيا ابتداء من السنة الأولى لزراعتها خصوصا وأنها تنضج في وقت مبكر عن مثيلاتها التي تزرع في وادي النيل ويمكن تخصيص جزء كبير من انتاجها للتصدير الى الخارج .

#### خاتمة :

من التحليل السابق لمشاكل استغلال المياه الجوفية في واحات مصر بالصحراء الغربية يتضح أن مشاكل الاستغلال متداخلة ومرتبطة بعضها مع البعض الآخر ، وذلك لأن على أي استغلال زراعي على نطاق واسع يتطلب في المقام الأول توفير كميات المياه الضرورية ، كما يتطلب حل المشاكل الأخرى مثل مشكلة صرف المياه الزائدة عن حاجة الري والتبخر وطفيان الكثبان الرملية على الطرق والقرى وتوفير العمالة الزراعية المدربة واختيار تركيب محصولي يتناسب مع الهدف من التوسع الزراعي . ومن بين هذه المشاكل تعتبر مشكلة تناقص التدفق الارتوازي للمياه الجوفية هي المشكلة الرئيسية وذلك لأن انكماش المساحة المنزرعة بنفس معدل تناقص المياه الكبير يتحول في النهاية الى عجز في انتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي في كمية المحاصيل المصدرة الى وادي النيل أو الى الخارج مما يجعل الاعتماد على الواحات أمرا غير مأمون .


وعلاج مشكلة تناقص التدفق الارتوازي للمياه بالطرق المتبعة حاليا وهي تركيب طلمبات الرفع الآلي أو حفر آبار تعويضية يعتبر حلا غير مجدى ، لأنه لا يمكن زيادة كمية المياه المستخرجة من الخزان الجوفي عن الكمية المتدفقة

منه في الوقت الحاضر ، لأن الدراسات التي تمت حتى الآن أوضحت أن التغذية السنوية لهذا الخزان الجوفي ( ١٦٦ مليون متر مكعب يوميا ) تقل كثيرا عن السحب الحالي ( ٤ مليون متر مكعب يوميا ) ، وبالتالي فإن أي زيادة جديدة في كمية السحب سوف تكون على حساب المياه المخزنة في الطبقات المائية مما يؤدي الى تدهور الخزان الجوفي في فترة زمنية قصيرة نسبيا . وتقدر الفترة الزمنية التي يتم فيها استهلاك كل المياه المخزنة في الطبقات المائية بحوالي ٧٨٠ مليون على أساس سحب حوالي ١٠ مليون متر مكعب يوميا لرى نصف مليون فدان ( Ezzat, 1964, P. 12 )

ولهذا السبب ، اذا كان هناك أي مشروع لاستصلاح واستزراع مساحات كبيرة في الواحات تقدر بحوالي نصف مليون فدان أو أكثر ، يجب الاعتماد على مياه النيل بجانب المياه الجوفية المتدفقة من الآبار . وهناك مشروع تحت الدراسة في الوقت الحاضر لتوصيل مياه النيل الى الواحات الخارجة وربما الى الواحات الداخلة لاستغلال المياه الزائدة عن الطاقة التخزينية لبحيرة السد العالي وذلك عن طريق قناة مكشوفة وانايب لتدخل الواحات الخارجة من جهة الجنوب . ولكن هذا المشروع يهدف الى توصيل مياه النيل فقط الى الواحات دون الاستفادة بها في نواحي اقتصادية أخرى مثل توليد الكهرباء . ولذلك اقترح توصيل مياه النيل من مكان ما يقع الى الشمال من السد العالي وليكن عند مدينة اسنا أو الى الشمال منها قليلا ( بسبب قصر المسافة التي تفصل الواحات الخارجة عن وادي النيل وهي حوالي ١٥٠ كم ) . ومن هذا المكان يتم ضخ المياه في انايب الى سطح الهضبة الأيوسينية التي تفصل الواحات الخارجة عن وادي النيل ، ثم تهبط الانايب حافة المنخفض متجهة بعد ذلك الى الواحات الخارجة وبعدها تتفرع في اتجاه الشمال والجنوب في المنخفض والى الغرب في اتجاه سهل الزيات ومنخفض الداخلة ومنطقة أبو منقار اذا كانت كمية المياه تسح بذلك . وعند حافة منخفض الخارجة سوف يكون هناك فارق رأسي في المنسوب يقدر بحوالي ١٥٠ - ٢٠٠ متر ومنه يمكن توليد الكهرباء عن طريق تركيب محطات كهربائية مثل تلك المزمع انشاؤها في مشروع منخفض القطارة . هذه الطاقة الكهربائية يمكن الاستفادة بها



في الواحات الخارجة في العمليات الزراعية المختلفة أو في استغلال فوسفات أبو طرطور ، كما يمكن الاستفادة بجزء منها في ضخ مياه النيل عن طريق نقلها من محطات التوليد عند حافة منخفض الخارجة عبر الهضبة الى محطات ضخ المياه في وادي النيل ( أنظر شكل ٥ ) . بالإضافة الى ذلك ،



شكل ٥ : مشروعات توصيل مياه النيل إلى الواحات الخارجة والداخلية .  
 (١) مشروع مؤسسة تعمير الصحاري .  
 (ب) المشروع المقترح .

سوف يسمح هذا المشروع بزيادة الطاقة الكهربائية المولدة من محطة كهرباء السد العالي عن طريق المياه الاضافية التي سوف تحول الى الواحات ويسمح برورها عبر توربينات محطة الكهرباء واذا كانت

المساحة التي يتوقع استصلاحها واستزراعها في منطقة الواحات الخارجية والداخلة تقدر بحوالى نصف مليون فدان ، فان كمية المياه المطلوب تحويلها الى الواحات من نهر النيل تقدر بحوالى ٣٧ مليار متر معب سنويا على أساس مقنن مائى ٢٠ متر مكعب للفدان يوميا .

ومن المتوقع أن تزداد حدة مشكلة صرف المياه الزائدة عن حاجة الري عند توصيل مياه النيل للواحات الخارجية والداخلة ، ولكن يمكن التغلب عليها بطريقتين :

١ - اتباع طريقة الري بالرش حتى لا تغمر الاراضى بأية كميات زائدة عن حاجة المحاصيل . وهنا يجب تدريب العمالة الفنية اللازمة لتشغيل هذه الطريقة من طرق الري .

٢ - انشاء مصارف عومية في الأجزاء المنخفضة من قاع منخفض الخارجية أو الداخلة مثل المنطقة المنخفضة التي تقع الى الشرق من جبل القرن في منخفض الخارجة . وتحويل هذه المنطقة الى مصرف عومى سوف يساعد على تثبيت الكثبان الرملية التي تنتهى اليها ثم تخرج منها بعد ذلك في اتجاه الجنوب .

ومع توصيل مياه النيل الى الواحات الخارجية والداخلة ، يمكن انشاء عدة طرق برية أو حديدية من الدرجة الأولى تربط الواحات بوادى النيل لخدمة حركة المرور الكثيفة المتوقعة على هذه الطرق بعد زيادة الانتاج الزراعى في الواحات ، وكذلك انشاء شبكة من الطرق الداخلية لخدمة النقل الداخلى . وهنا يمكن تنفيذ الاقتراح الخاص بالتغلب على مشكلة الكثبان الرملية الهلالية الدائبة الحركة في اتجاه الجنوب والتي تقطع الطرق الا وهو انشاء طرق علوية أو انفاق في مناطق تقاطع نطاقات الكثبان الهلالية وهذه الطرق .

ومع توصيل مياه النيل الى الواحات الخارجية والداخلة وزراعة مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية ، يجب اختيار تركيب محصولى يتناسب مع الهدف الرئيسى من عملية الاستصلاح والاستزراع . فاذا كان الهدف منه تحقيق أكبر عائدا اقتصادى فقط ، هنا يتحتم أن تقوم الدورة

الزراعية على أساس زراعة محاصيل نقدية بهدف تصدير معظمها الى الخارج ، أما اذا كان الهدف هو سد العجز المتزايد من محاصيل الحبوب واللحوم لسكان وادى النيل ، يتحتم أن تقوم الدورة الزراعية على أساس زراعة محاصيل حبوب وعلف .

### ١ - المراجع العربية :

- ١ - محمد على عزت ، ١٩٦٤ ، مشروع الوادى الجديد : برنامج السنوات العشر لدراسات المياه الجوفية ، المؤتمر الهندسى العربى التاسع ، بغداد ، ديسمبر ١٩٦٤ ، ٣٣ ص .
- ٢ - المراقبة الزراعية : مشروع الوادى الجديد ، ١٩٧٢ ، دراسة عن الاستغلال الأمثل للأراضى المنزرعة بمشروع الوادى الجديد الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية ، المراقبة الزراعية ، قسم التجارب ، الخارجة ، ٤٦ ص .
- ٣ - نبيل سيد امبابى ، ١٩٧٠ ، مشكلة الكثبان الرملية المتحركة فى المناطق الصحراوية ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد ٣ ، ص ٦٣ - ٧٣ .

### ٢ - المراجع الأجنبية :

- 1 — Bal' J., 1927, Problems of the Libyan Desert, Geogr. J., Vol. LXX, 1,2,3.
- 2 — Beadnell, H.J.L., 1901, An Egyptian Oasis, Survey Dept. of Egypt, Cairo.
- 3 — Ezzat, M.A., 1959, Origin of the underground water in the Libyan Desert and Preliminary Evaluation of its amount, G.D.D.A., Cairo.
- 4 — Ezzat, M.A., 1964, New Valley Project : Ground Water Conditions, E.G.D.D.O. Tunis, 15 p.
- 5 — Idris, H., 1963, Status of Hydrological investigations in the Egyptian Deserts, Cai.o, 48 p.
- 6 — Murray, G.W., 1952, The Artesian Water of Egypt, Paper No. 52, Survey Dept. of Egypt, Cairo.

- 7 — Parson's, R.M., Co., 1962, Bahariya and Farafra Areas : Geology, Ground Water, Soil, Agriculture and Topographic Mapping, Report to G.D.D.O., Cairo.
- 8 — Paver, G.L. ; Pretorius, D.A., 1954, Hydrogeological Investigations in Kharga and Dakhla Oases, Report No.4. Publ. de l'Institute du Desert d'Egypte.
- 9 — Sabry, M, 1957, New Evidence on the Origin of the Artesian Waters in the Western Desert of Egypt, Desert Institute, Cairo.
- 10 — Shata, A. ; El-Shazly, M. M. ; and Farag, I., 1959, The Subsurface Geology of El-Kharga Oases, Special Report to G.D.D.A., Desert Institute, Cairo.
- 11 — Shata, A. ; and Higazy, R.A., 1960, Remarks on the Age and Origin of Ground Water in the Western Desert with special Reference to E-Kharga Oasis, Bull. Soc. Geogr. d'Egypte, T.33, pp. 177-186.
- 12 — Wallen, C. C., 1967, Aridity Definitions and their Applicability, Geogr. Anna'ler, Vol. 49 A, pp. 367-384.
- 13 — Walton, K., 1969, The Arid Zones, Hutchinson University Library, London, 175 p.